



|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Tiefgarage</b>   |   |  |
| <b>Schadensskizze</b>   |   |   |
| Projekt:  | Rampe Tiefgarage Salzstadel                     |   |
| Projekt Nr.:  | 066-20-05                                       |   |
| Zeichenerklärung:   |   |   |
|  | Riss (Boden)                                    |   |
|  | Rostfahnen (Boden)                              |   |
|  | mechanische Schäden (Wand/Stütze)               |   |
|  | Oberflächenschutzsystem löst sich (Wand/Stütze) |   |
|  | Putzabplatzung (Rampenwand)                     |   |